

输入电源		AC100V
消耗电源(W)		26
扭矩输出范围	N · m	0.15-1.5
	lbf · in	1.3-13
	(Kgf · cm)	(1.5-15)
变换扭矩		无级调整
无负载转速 (r.p.m) ±10%		1,000
螺丝规格 (mm)	小螺丝	2.0-4.0
	自攻螺丝	2.0-3.0
外观尺寸 (mm)	握柄直径	Ø33
	全长	236
重量(g)		497
刀头插口		Hios H4
螺丝刀电源线长		3m
插头形状		A