## 规**格**

| 变压器 (充电器)        | 输入电压 | AC:100V±5%<br>50/60Hz                |
|------------------|------|--------------------------------------|
|                  | 输出电压 | DC:12V 500mA                         |
| 尺寸(mm)<br>重量(kg) |      | 130(W)x215(D)x136(H)<br>约 3.2kg(含导轨) |
| 螺丝容量             |      | 150CC                                |
| 保护,复位电路          |      | 电机过负载自动停止功能                          |



| ■输送可能螺丝范围以及交换导轨的型号         |               |          |  |
|----------------------------|---------------|----------|--|
| 本体机型                       | 螺丝太郎 Ⅱ HS-450 |          |  |
| 机号                         | HS-40         | HS-50    |  |
| 螺丝直径                       | M4.0          | M5.0     |  |
| 头 <b>径</b> (D)             | 4.3-10.7      | 5.3-10.7 |  |
| 头部厚度 (H)                   | 0.5 以上        | 0.5 以上   |  |
| 颈下长 (L)                    | 5–18          | 6-18     |  |
| <b>交</b> 换导轨型 <del>号</del> | R-40          | R-50     |  |

## 附件

各本体都装有标准导轨 1 个

**通过板**1块

六角 L 型扳手 对边距 2.00mm 1 支